2018 11 01 葛が谷地域ケアプラザ　ベンチ改修工事　中間作業　　佐藤、小山、前川

1、工事看板

2、作業開始

3、固着ビスの取り外し

4、座板取り外し

5、脚部金属部のさび止め処理

6、脚部金属部のビス穴、タップさらい処理後

7、取り外し前の座板　レッドシダー？

8、1台目の作業終了

9、座板　六角穴ビス穴が詰まり作業性が悪い

10、1台目の座板回収

11、通路側の2台ビスの緩めと潤滑材散布

12、通路側の2台の事前処理完了

13、中央広場の6台？ビスの緩め潤滑材散布

14、固着ビスも何とか緩めて潤滑材散布完了

15、本日の作業は終了、記念写真です



16、プールにはイルカが2頭泳いでいます